
CARTA DE SALIDA NORMALIZADA
VUELO POR INSTRUMENTOS (SID)-OACI

TA 6000 ft
VAR 1°E (2025)

APP 119.305 C
296.750 MHz
TWR 122.105 C
292.200 MHz
GCS 130.025 MHz

ZARAGOZA
RWY 12
CMA3D GRAUS2H MARIO2C
PONEN2A SURCO2C



REIMPRESIÓN

CAMBIOS:

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID) PISTA 12

SALIDA CALAMOCHA TRES DELTA (CMA3D)

Subir en R-116 ZAR a cruzar BUROV a 2000 ft o superior. Virar a la derecha a rumbo magnético 227° para interceptar R-013 CMA para cruzar FESTA a 4000 ft o superior. Seguir R-013 CMA (R-193 ZAR) directo a cruzar VOR/DME CMA a FL100 o superior.

SALIDA GRAUS DOS HOTEL (GRAUS2H)

Subir en R-116 ZAR a cruzar BUROV a 2000 ft o superior. Virar a la izquierda para interceptar y seguir ruta magnética 038° TON para cruzar NDB TON a TRL o superior. Virar a la derecha a ruta magnética 084° TON directo a GRAUS.

SALIDA MARIO DOS CHARLIE (MARIO2C)

Subir en R-116 ZAR a cruzar BUROV a 2000 ft o superior. Virar a la izquierda para interceptar y seguir ruta magnética 038° TON para cruzar NDB TON a TRL o superior. Virar a la izquierda a ruta magnética 034° TON directo a MARIO.

SALIDA PONEN DOS ALPHA (PONEN2A)

Subir en R-116 ZAR a cruzar BUROV a 2000 ft o superior. Proceder en rumbo magnético 133° para interceptar R-292 MLA y seguir directo a PONEN.

SALIDA SURCO DOS CHARLIE (SURCO2C)

Subir en R-116 ZAR a cruzar BUROV a 2000 ft o superior. Virar a la izquierda para interceptar y seguir ruta magnética 038° NDB TON para cruzar NDB TON a TRL o superior. Virar a la izquierda a ruta magnética 353° NDB TON directo a SURCO.