


CARTA DE SALIDA VUELO  
POR INSTRUMENTOS-MIPS

TA 6000

APP 128.500  
TWR 119.750  
GCA 134.100

ALCOL2X HIJ2Y MGA2X  
MGA2Y ONUBA2W PIMOS2W  
PIMOS2X

CÁDIZ/Rota  
RWY 10



CAMBIOS: ID ZONAS LETR Y LETS, AMA, CHANGES: ID LETR AND LETS AREAS, AMA.

CÁDIZ/Rota AD

SALIDAS POR INSTRUMENTOS (DEP)

→ NOTA APLICABLE A TODAS LAS DEP:

- AUTORIZACIÓN INICIAL: FL080.

PISTA 10

**SALIDA ALCOL DOS X-RAY (ALCOL2X)**

Subir en rumbo de pista hasta alcanzar 2000 ft. Virar a la izquierda para seguir R-095 AOG para interceptar y seguir R-198 MRN directo al VOR/DME MRN. Proceder por R-054 MRN directo a cruzar ALCOL a FL080 o superior.

**SALIDA HINOJOSA DOS YANKEE (HIJ2Y)**

Subir en rumbo de pista hasta alcanzar 2000 ft. Virar a la izquierda para seguir R-346 AOG, directo a ALAOS. Virar a la derecha para seguir R-224 HIJ directo a ROCIO. Directo a ARROS. Directo al VOR/DME HIJ.

**SALIDA MÁLAGA DOS X-RAY (MGA2X)**

Subir en rumbo de pista hasta alcanzar 2000 ft. Virar a la derecha para seguir R-328 VJF directo al DVOR/DME VJF. Proceder por R-068 VJF directo a TOBOS. Directo al DVOR/DME MGA.

**SALIDA MÁLAGA DOS YANKEE (MGA2Y)**

Subir en rumbo de pista hasta alcanzar 2000 ft. Virar a la izquierda para seguir R-095 AOG directo a TOBOS. Virar a la izquierda para seguir R-248 MGA directo al DVOR/DME MGA.

**SALIDA ONUBA DOS WHISKEY (ONU2W)**

Subir en rumbo de pista hasta alcanzar 2000 ft. Virar a la izquierda para seguir R-346 AOG directo a ALAOS. Virar a la izquierda para seguir rumbo magnético 283° directo a ONUBA.

**SALIDA PIMOS DOS WHISKEY (PIM2W)**

Subir en rumbo de pista hasta alcanzar 2000 ft. Virar a la izquierda para seguir R-095 AOG directo a TOBOS. Virar a la derecha para seguir R-146 SVL directo a MABEL. Virar a la derecha para seguir rumbo magnético 254° directo a PIMOS.

**SALIDA PIMOS DOS X-RAY (PIM2X)**

Subir en rumbo de pista hasta alcanzar 2000 ft. Virar a la derecha para seguir R-328 VJF directo al DVOR/DME VJF. Proceder por R-068 VJF directo a TOBOS, virar a la derecha para seguir R-146 SVL directo a MABEL. Virar a la derecha para seguir rumbo magnético 254° directo a PIMOS.

INSTRUMENT DEPARTURES (DEP)

NOTE APPLICABLE TO ALL DEP:

- INITIAL CLEARANCE: FL080.

RUNWAY 10

**ALCOL TWO X-RAY DEPARTURE (ALCOL2X)**

Climb on runway heading to reach 2000 ft. Turn left to follow R-095 AOG to intercept and follow R-198 MRN direct to VOR/DME MRN. Proceed on R-054 MRN direct to cross ALCOL at FL080 or above.

**HINOJOSA TWO YANKEE DEPARTURE (HIJ2Y)**

Climb on runway heading to reach 2000 ft. Turn left to follow R-346 AOG direct to ALAOS. Turn right to follow R-224 HIJ direct to ROCIO. Direct to ARROS. Direct to VOR/DME HIJ.

**MÁLAGA TWO X-RAY DEPARTURE (MGA2X)**

Climb on runway heading to reach 2000 ft. Turn right to follow R-328 VJF direct to DVOR/DME VJF. Proceed on R-068 VJF direct to TOBOS. Direct to DVOR/DME MGA.

**MÁLAGA TWO YANKEE DEPARTURE (MGA2Y)**

Climb on runway heading to reach 2000 ft. Turn left to follow R-095 AOG direct to TOBOS. Turn left to follow R-248 MGA direct to DVOR/DME MGA.

**ONUBA TWO WHISKEY DEPARTURE (ONU2W)**

Climb on runway heading to reach 2000 ft. Turn left to follow R-346 AOG direct to ALAOS. Turn left to follow magnetic heading 283° direct to ONUBA.

**PIMOS TWO WHISKEY DEPARTURE (PIM2W)**

Climb on runway heading to reach 2000 ft. Turn left to follow R-095 AOG direct to TOBOS. Turn right to follow R-146 SVL direct to MABEL. Turn right to follow magnetic heading 254° direct to PIMOS.

**PIMOS TWO X-RAY DEPARTURE (PIM2X)**

Climb on runway heading to reach 2000 ft. Turn right to follow R-328 VJF direct to DVOR/DME VJF. Proceed on R-068 VJF direct to TOBOS, turn right to follow R-146 SVL direct to MABEL. Turn right to follow magnetic heading 254° direct to PIMOS.