


CARTA DE SALIDA VUELO  
POR INSTRUMENTOS-MIPS

TA 6000

APP 128.500  
TWR 119.750  
GCA 134.100

CÁDIZ/Rota  
RWY 28

ALCOL2Y HIJ2Z MGA2V  
MGA2Z ONUBA2X PIMOS2Y  
PIMOS2Z



CAMBIOS: ELEV DME MGA, ZONA TSA, AMA.  
CHANGES: DME MGA ELEV, TSA AREA, AMA.

CÁDIZ/Rota AD

SALIDAS POR INSTRUMENTOS (DEP)

PISTA 28

**SALIDA ALCOL DOS YANKEE (ALCOL2Y)**

Subir en rumbo de pista hasta alcanzar 2000 ft. Virar a la izquierda para seguir R-095 AOG para interceptar y seguir R-198 MRN directo al VOR/DME MRN. Virar a la derecha para seguir R-054 MRN directo a cruzar ALCOL a FL80 o superior.

**SALIDA HINOJOSA DOS ZULU (HIJ2Z)**

Subir en rumbo de pista hasta alcanzar 2000 ft. Virar a la derecha para seguir R-346 AOG, directo a ALAOS. Virar a la derecha para seguir R-224 HIJ directo a ROCIO. Directo a ARROS. Directo al VOR/DME HIJ.

**SALIDA MÁLAGA DOS VICTOR (MGA2V)**

Subir en rumbo de pista hasta alcanzar 2000 ft. Virar a la izquierda para seguir R-328 VJF directo al DVOR/DME VJF. Virar a la izquierda para seguir R-068 VJF directo a TOBOS, directo al DVOR/DME MGA.

**SALIDA MÁLAGA DOS ZULU (MGA2Z)**

Subir en rumbo de pista hasta alcanzar 2000 ft. Virar a la izquierda para seguir R-095 AOG directo a TOBOS. Virar a la izquierda para seguir R-248 MGA, directo al DVOR/DME MGA.

➔ **SALIDA ONUBA DOS X-RAY (ONUBA2X)**

Subir en rumbo de pista hasta alcanzar 2000 ft. Virar a la derecha para seguir R-346 AOG, directo a ALAOS. Virar a la izquierda para seguir rumbo magnético 283° directo a ONUBA.

➔ **SALIDA PIMOS DOS YANKEE (PIMOS2Y)**

Subir en rumbo de pista hasta alcanzar 2000 ft. Virar a la izquierda para seguir R-095 AOG directo a TOBOS. Virar a la derecha para seguir R-146 SVL directo a MABEL. Virar a la derecha para seguir rumbo magnético 254° directo a PIMOS.

➔ **SALIDA PIMOS DOS ZULU (PIMOS2Z)**

Subir en rumbo de pista hasta alcanzar 2000 ft. Virar a la izquierda para seguir R-328 VJF directo al DVOR/DME VJF. Virar a la izquierda para seguir R-068 VJF directo a TOBOS. Virar a la derecha para seguir R-146 SVL directo a MABEL. Virar a la derecha para seguir rumbo magnético 254° directo a PIMOS.

INSTRUMENT DEPARTURES (DEP)

RUNWAY 28

**ALCOL TWO YANKEE DEPARTURE (ALCOL2Y)**

Climb on runway heading to reach 2000 ft. Turn left to follow R-095 AOG to intercept and follow R-198 MRN direct to VOR/DME MRN. Turn right to follow R-054 MRN direct to cross ALCOL at FL80 or above.

**HINOJOSA TWO ZULU DEPARTURE (HIJ2Z)**

Climb on runway heading to reach 2000 ft. Turn right to follow R-346 AOG direct to ALAOS. Turn right to follow R-224 HIJ direct to ROCIO. Direct to ARROS. Direct to VOR/DME HIJ.

**MÁLAGA TWO VICTOR DEPARTURE (MGA2V)**

Climb on runway heading to reach 2000 ft. Turn left to follow R-328 VJF direct to DVOR/DME VJF. Turn left to follow R-068 VJF direct to TOBOS, direct to DVOR/DME MGA.

**MÁLAGA TWO ZULU DEPARTURE (MGA2Z)**

Climb on runway heading to reach 2000 ft. Turn left to follow R-095 AOG direct to TOBOS. Turn left to follow R-248 MGA, direct to DVOR/DME MGA.

**ONUBA TWO X-RAY DEPARTURE (ONUBA2X)**

Climb on runway heading to reach 2000 ft. Turn right to follow R-346 AOG direct to ALAOS. Turn left to follow magnetic heading 283° direct to ONUBA.

**PIMOS TWO YANKEE DEPARTURE (PIMOS2Y)**

Climb on runway heading to reach 2000 ft. Turn left to follow R-095 AOG direct to TOBOS. Turn right to follow R-146 SVL direct to MABEL. Turn right to follow magnetic heading 254° direct to PIMOS.

**PIMOS TWO ZULU DEPARTURE (PIMOS2Z)**

Climb on runway heading to reach 2000 ft. Turn left to follow R-328 VJF direct to DVOR/DME VJF. Turn left to follow R-068 VJF direct to TOBOS. Turn right to follow R-146 SVL direct to MABEL. Turn right to follow magnetic heading 254° direct to PIMOS.