

ESPAÑA

AIP-ESPAÑA

AIS-ESPAÑA
Dirección AFTN: LEANZXTA
Teléfono: +34 913 213 363
E-mail: ais@enaire.es
Web: www.enaire.es

ENAIRE
DIVISIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA
Avda. Aragón, 330. EDIFICIO 2
P.E. Las Mercedes - 28022 MADRID

SUP 90/20
13-AUG-20

AD

CANCELAR: SUP 85/19.

CANCEL: SUP 85/19.

SUP 90/20 13AUG20/13AUG21EST

NOTA: SUP EST, sólo se cancelará por NOTAM, SUP o enmienda al AIP.

SUP 90/20 13AUG20/13AUG21EST

NOTE: EST SUP will only be cancelled by NOTAM, SUP or AIP amendment.

MADRID/Torrejón AD.- Instalaciones fuera de servicio.

MADRID/Torrejón AD.- Facilities out of service.

Hasta el 13 de agosto de 2021 estimado, las siguientes instalaciones estarán fuera de servicio:

- Faro de aeródromo (ABN, 402921N 0032608W).
- Sistema de luces de identificación de umbral RWY 22.
- Sistema de luces de identificación de umbral RWY 04.
- Sistema de luces de identificación de umbral RWY 04D.
- Barrera de cable retráctil bidireccional LETO 03-C-B.

Until 13 August 2021 (estimated) the following facilities will be out of service.

- Aerodrome beacon (ABN, 402921N 0032608W).
- Threshold identification lights system RWY 22.
- Threshold identification lights system RWY 04.
- Threshold identification lights system RWY 04D.
- Retractable cable barrier bidirectional LETO 03-C-B.

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK