

ESPAÑA

AIP-ESPAÑA

AIS-ESPAÑA
Dirección AFTN: LEANZXTA
Teléfono: +34 913 213 363
E-mail: ais@enaire.es
Web: www.enaire.es

ENAIRE
DIVISIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA
Avda. Aragón, 330. EDIFICIO 2
P.E. Las Mercedes - 28022 MADRID

SUP 101/23
13-JUL-23

ENR/AD

CANCELAR: NOTAM B3522/23, E2145/23.

CANCEL: NOTAM B3522/23, E2145/23.

SUP 101/23 13JUL23/13JUL24EST

SUP 101/23 13JUL23/13JUL24EST

NOTA: SUP EST, sólo se cancelará por NOTAM, SUP o enmienda al AIP.

NOTE: EST SUP will only be cancelled by NOTAM, SUP or AIP amendment.

AIS-ESPAÑA.- Restricciones al DVOR/DME NVS y a la AWY B47.

AIS-ESPAÑA.- Restrictions to DVOR/DME NVS and to AWY B47.

Hasta el 13 de julio 2024 estimado, se informa de las siguientes restricciones que afectan al DVOR/DME NVS y a la AWY B47.

Until 13 July 2024 (estimated), we hereby inform you of the following restrictions affecting DVOR/DME NVS and AWY B47.

- ENR 4.1 y AD 2-LEMD. Restricciones al DVOR/DME NVS:
DVOR NVS FREQ 114.950 MHz y DME NVS CH 96Y.
R-279: FL120 COV 60 NM. U/S FM RIDAV.

- ENR 4.1 and AD 2-LEMD. Restrictions to DVOR/DME NVS:
DVOR NVS FREQ 114.950 MHz and DME NVS CH 96Y.
R-279: FL120 COV 60 NM. U/S FM RIDAV.

- ENR 3.1. Restricciones AWY B47:

Debido a las restricciones del DVOR/DME NVS, posible pérdida de señal en la AWY B47 entre DVOR/DME NVS y RIDAV. Aerovía no utilizable entre RIDAV y RIVRO.

- ENR 3.1. Restrictions AWY B47.

Due to DVOR/DME NVS restrictions, possible loss of signal on AWY B47 between DVOR/DME NVS and RIDAV. Airway not usable between RIDAV and RIVRO.

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK