

ENAIRE DIVISIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA

c/ Campezo, 1. EDIFICIO 2 Kudos Innovation Campus Las Mercedes 28022 Madrid (ESPAÑA) AIP-ESPAÑA

SUP 176/25

02-OCT-25

AD

CANCELAR: NOTAM B7637/24

SUP 176/25 02OCT25/02OCT26EST

NOTA: SUP EST, sólo se cancelará por NOTAM, SUP o enmienda al AIP.

ALBACETE AD (LEAB).- Riesgo de FOD en APN E-1.

AIS-ESPAÑA

Dirección AFTN: LEANZXTA

Teléfono: +34 913 213 363

E-mail: ais@enaire.es

Web: www.enaire.es

Hasta el 02 de octubre de 2026 estimado, existe riesgo de FOD en la APN E-1 debido a trabajos en las proximidades. El acceso por TWY RE-1 está permitido solo para aeronaves remolcadas. Las aeronaves que se dirijan a MAESAL estacionarán y cortarán motor en la parte norte de la zona de armado TWY A, y esperarán a ser remolcadas.