

ENAIRE DIVISIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA

c/ Campezo, 1. EDIFICIO 2 Kudos Innovation Campus Las Mercedes 28022 Madrid (ESPAÑA) AIP-ESPAÑA

SUP 177/25

02-OCT-25

AD

CANCELAR: NOTAM B3589/25

SUP 177/25 02OCT25/02OCT26EST

NOTA: SUP EST, sólo se cancelará por NOTAM, SUP o enmienda al AIP.

AIS-ESPAÑA

Dirección AFTN: LEANZXTA

Teléfono: +34 913 213 363

E-mail: ais@enaire.es

Web: www.enaire.es

FUERTEVENTURA AD (GCFV).- El ala izquierda del PAPI RWY 01 sin servicio.

Hasta el 02 de octubre de 2026 estimado, el ala izquierda del PAPI RWY 01 estará sin servicio.

- SUP 177/25 -