


HS3



CLAVE LUGARES CRITICOS
HOT SPOT LEGEND

	RWY
	ENTRADA/SALIDA DE RWY RWY ENTRY/EXIT

ZONA NO VISIBLE DESDE TWR AREA NOT VISIBLE FROM TWR	
BARRA ANTI-INTRUSIÓN NO-ENTRY BAR	XXX

HS3: PRECAUCIÓN: NO SOBREPASAR EL PUNTO DE ESPERA R1 SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ATC. ESPECIAL ATENCIÓN A INSTRUCCIÓN ATC Y COLACIONAR AUTORIZACIÓN COMPLETA.

HS3: CAUTION: DO NOT PASS HOLDING POSITION R1 WITHOUT EXPRESS CLEARANCE FROM ATC. PAY SPECIAL ATTENTION TO ATC INSTRUCTION AND READ BACK COMPLETE CLEARANCE.