

ESPAÑA

AIP-ESPAÑA

AIS-ESPAÑA
Dirección AFTN: LEANZXTA
Teléfono: +34 913 213 363
E-mail: ais@enaire.es
Web: www.enaire.es

ENAIRE
DIVISIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA
Avda. Aragón, 330. EDIFICIO 2
P.E. Las Mercedes - 28022 MADRID

SUP 65/23

20-APR-23

AD

CANCELAR: SUP 26/22.

CANCEL: SUP 26/22.

SUP 65/23 20APR23/24MAR24EST

NOTA: SUP EST, sólo se cancelará por NOTAM, SUP o enmienda al AIP.

MADRID/Getafe AD (LEGT).- Ala izquierda del PAPI de RWY 05 fuera de servicio.

Hasta el 24 de marzo de 2024 estimado, el ala izquierda del PAPI que da servicio a la RWY 05 permanecerá fuera de servicio.

SUP 65/23 20APR23/24MAR24EST

NOTE: EST SUP will only be cancelled by NOTAM, SUP or AIP amendment.

MADRID/Getafe AD (LEGT).- RWY 05 PAPI left wing unserviceable.

Until 24 March 2024 (estimated), the left wing of the PAPI serving RWY 05 will be unserviceable.

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK