

ESPAÑA

AIP-ESPAÑA

AIS-ESPAÑA
Dirección AFTN: LEANZXTA
Teléfono: +34 913 213 363
E-mail: ais@enaire.es
Web: www.enaire.es

ENAIRE
DIVISIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA
Avda. Aragón, 330. EDIFICIO 2
P.E. Las Mercedes - 28022 MADRID

SUP 166/21
09-SEP-21

AD

SUP 166/21 09SEP21/09SEP22EST
NOTA: SUP EST, sólo se cancelará por NOTAM, SUP o
enmienda al AIP.

SANTANDER/Seve Ballesteros-Santander AD (LEXJ).-
Luces de obstáculo fuera de servicio.

Hasta el 09 de septiembre de 2022 estimado, las luces de
obstáculo de la Montaña de Peñacastillo en coordenadas
432702.3N 0035126.1W estarán fuera de servicio.

SUP 166/21 09SEP21/09SEP22EST
NOTE: EST SUP will only be cancelled by NOTAM, SUP or
AIP amendment.

SANTANDER/Seve Ballesteros-Santander AD (LEXJ).-
Obstacle lights out of service.

Until 09 September 2022 (estimated), Peñacastillo Mountain
obstacle lights will be out of service (coordinates 432702.3N
0035126.1W).

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK