

ESPAÑA

AIP-ESPAÑA

AIS-ESPAÑA
Dirección AFTN: LEANZXTA
Teléfono: +34 913 213 363
E-mail: ais@enaire.es
Web: www.enaire.es

ENAIRE
DIVISIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA
Avda. Aragón, 330. EDIFICIO 2
P.E. Las Mercedes - 28022 MADRID

SUP 28/23

23-MAR-23

AD

CANCELAR: NOTAM B0023/23.

CANCEL: NOTAM B0023/23.

SUP 28/23

23MAR23/23MAR24EST

NOTA: SUP EST, sólo se cancelará por NOTAM, SUP o enmienda al AIP.

SUP 28/23

23MAR23/23MAR24EST

NOTE: EST SUP will only be cancelled by NOTAM, SUP or AIP amendment.

EL HIERRO AD (GCHI).- Una luz de protección de pista en TWY A y TWY B fuera de servicio.

EL HIERRO AD (GCHI).- One light of runway guard on TWY A and TWY B out of service.

Hasta el 23 de marzo de 2024 estimado, una luz de protección de pista en TWY A y TWY B estarán fuera de servicio.

Until 23 March 2024 (estimated), one light of runway guard on TWY A and TWY B will be out of service.

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK